

1.- BENEFICIARIO

VERGEL LEON EMILCE

UBICACIÓN

PARROQUIA SECTOR DIRECCION
LA CONCORDIA FRANCISCO DE MIRANDA CALLE PRINCIPAL
Nº 1-19

DIAGNOSTICO DE INSPECCION INICIAL

FILTRACIONES EN EL TECHO DEL PRIMER PISO SE REQUIERE EL CAMBIO DE LAMINAS DE ZINC. DICHA SITUACION PROVOCA HUMEDAD EN LAS PAREDES.

DIAGNOSTICO DE INSPECCION FINAL

AUMENTO DE LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA, SUSTITUCION DE TUBERIA ESTRUCTURAL Y CUBIERTA DE TECHO DE LAMINAS DE ACEROLIT.

2.- BENEFICIARIO

BONILLA RODRIGUEZ KLENNY

UBICACIÓN

PARROQUIA SECTOR DIRECCION
LA CONCORDIA MONSEÑOR RAMIREZ VEREDA 4 NUMERO 1-32

DIAGNOSTICO DE INSPECCION INICIAL

REQUIERE DE UN TECHO EN UN AREA DE 48 MTS 2. CUENTA CON LOS TUBOS Y GANCHOS PARA EL SOPORTE DE LAMINAS DE ACEROLIT ADEMAS SOLICITA UNA CANAL DE 4 MTS PARA EL FRENTE DE SU VIVIENDA.

DIAGNOSTICO DE INSPECCION FINAL

AUMENTO DE LA PENDIENTE DE LA CUBIERTA MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA Y LAS PAREDES PERIMETRALES, SUSTITUCION DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE ACEROLIT

3.- BENEFICIARIO

ZAMBRANO DE R. ANA ESTHER

UBICACIÓN

SAN JUAN BAUTISTA PUERTA DEL SOL CARRERA 3RA NUMERO
16-66

DIAGNOSTICO DE INSPECCION INICIAL

REQUIERE DE MANTENIMIENTO EN LA TOTALIDAD DEL TECHO POR LA GRAN CANTIDAD DE FILTRACIONES, LO CUAL PRESENTA LA PERDIDA DEL FRISO BASE.

DIAGNOSTICO DE INSPECCION FINAL

CORTE Y DEMOLICION DE TECHO DE CAÑA Y TEJA, LEVANTAMIENTO DE PAREDES PERIMETRALES Y INSTALACION DE CUBIERTA DE ACEROLIT CON ESTRUCTURA METALICA. SUSTITUCION DE CABLEADO EN INTERIORES

4.- BENEFICIARIO

VARELA RUIZ MARIA LEONOR

UBICACIÓN

SAN JUAN BAUTISTA ZORCA CALLE PPAL N° B-87

DIAGNOSTICO DE INSPECCION INICIAL

REQUIERE CAMBIO DE TECHO POR FILTRACIONES EN UNA SUPERFICIE DE 154MTS2. ES NECESARIO FRISO DE PARED. SE REQUIERE VACEADO DE PISO EN HABITACION.

DIAGNOSTICO DE INSPECCION FINAL

CONSTRUCCION DE PARED PERIMETRAL DE UNA HABITACION, SUSTITUCION DE CUBIERTA Y ESTRUCTURA DE TECHO EN DOS AMBIENTES, VACIADO DE PISO, FRISO DE DOS AMBIENTES.

5.- BENEFICIARIO

DELGADO ARIAS JUAN PABLO

UBICACIÓN

LA CONCORDIA SAN JOSE (LA FAPET) CALLE 16 B

DIAGNOSTICO DE INSPECCION INICIAL

SE REQUIERE CAMBIO DE TECHO POR FILTRACIONES ADEMÁS PRESENTA DETERIORO EN LA PAREDES AMERITANDO DE FRISO Y PINTURA.

DIAGNOSTICO DE INSPECCION FINAL

CONSTRUCCION DE PARED DIVISORIA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE UNA HABITACION, SUSTITUCION DE TECHO DE ASBESTO POR LAMINAS DE ACEROLIT.